

GUANTES AISLANTES COMPOSITE



Los guantes aislantes de composite EGA Master permiten trabajar bajo tensión con total seguridad sin necesidad de utilizar los sobreguantes de cuero. **Cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 60903:2003 e internacional CEI 60903:2002.**

Tallas
7-8-9-10-11-12



CE IEC-EN 60903

1. La innovación en las materias primas seleccionadas proporciona **la flexibilidad además del grosor necesario para proteger contra los riesgos mecánicos.**

2. La fórmula química de la capa exterior da una **adherencia excepcional , incluso en condiciones de humedad.**

Resistente a

A	Ácido
Z	Ozono
H	Aceite
C	Muy baja temperatura
R	A+Z+H

En la elección de una clase, es importante definir la tensión nominal de la red que no debe ser superior a la tensión máxima de uso. Para las redes polifásicas, la tensión nominal de la red es la tensión entre fases. La tensión de prueba es la tensión aplicada a los guantes durante las pruebas individuales de serie y la tensión de resistencia es la tensión aplicada durante las pruebas de validación después de un acondicionamiento de los guantes durante 16 horas en el agua y después de una prueba de 3 minutos a la tensión de prueba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MATERIAL	Composite
COLOR	Bicolor rojo-negro (Permite el contraste para detectar rápidamente cualquier abrasión excesiva, corte, desgarro que podría alterar las propiedades dieléctricas del guante)

GUANTES AISLANTES COMPOSITE

COD.	Clase	Tensión de prueba (V)	Tensión de uso (V)	Tensión de resistencia (V)	L (mm)	Talla	Categoría	
79734	0	5.000	1.000	10.000		7	600	
79735						8		
79736						9		
79737						10		
79738						11		
79739	1	10.000	7.500	20.000		12	650	
79740						8		
79741						9		
79742						10		
79743						11		
79744	2	20.000	17.000	30.000	410	12	700	
79745						8		
79746						9		
79747						10		
79748						11		
79749	3	30.000	26.500	40.000		12	800	
79750						8		
79751						9		
79752						10		
79753						11		
79754	4	40.000	36.000	50.000		12	1100	
79755						8		
79756						9		
79757						10		
79758						11		
79759						12		



* Protección eléctrica y mecánica

* Sin solapa

ALMACENAJE

- Los guantes se deberán almacenar en su empaquetado original a una temperatura ambiente entre +5° y +35°C, en un lugar seco y oscuro, sin exposición directa a la luz solar, artificial u otras fuentes de ozono.

INSPECCIÓN

- Antes de cada uso, llevar a cabo una inspección visual y comprobar el guante inflándolo para detectar posibles daños.

LIMPIEZA

- Usar agua y jabón para limpiarlos.



Se recomienda comprobar todos los guantes aislantes cada seis meses.